

ジャンプスターターが使用できない事例

①日産車の一部の車両にて、バッテリーがあがった場合、BCM (Body Control module) に、故障コードがメモリーされ、クランキング禁止状態となり、ジャンプスタートを行ってもクランキング出来ない車両があります。

②対象車両

車名	車両型式	エンジン	トランスミッション
マーチ	K13	HR12DE	CVT
ラティオ	N17	HR12DE	CVT
ノート	E12	HR12DE	CVT
		HR12DDR	
キューブ	Z12	HR15DE (アイドリングストップシステム付車)	CVT
AD/AD エキスパート	VY12	HR15DE	CVT
ジューク	F15	HR15DE	CVT
		MR16DDT	
シルフィ	B17	MRA 8 E	CVT

③対処方法

1. スキャンツールにて、BCM 用 DTC を消去していただいてから、実施する。
2. バッテリーターミナルのマイナスを取り外した状態で約 1 分間放置してから実施する。
3. ナビ等のメモリーを保護する為に、出来るだけスキャンツールにての消去をおすすめいたします。

(株)ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町七本木長浜 1 2 2

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658